

Czujnik czadu FIREANGEL FA3313-INT

<https://sklep.arpapol.pl/czujniki/4837-czujnik-czadu-fireangel-fa3313-int.html>

Cena: **158,67 zł** brutto

158,67 zł za szt.

Nr referencyjny: **FA3313-INT**



Opis produktu

Czujnik czadu FIREANGEL FA3313-INT

Czujnik FireAngel FA3313 to najwyższej jakości urządzenie służące do ochrony przed zatruciem tlenkiem węgla (czadu). Dzięki wyjątkowej konstrukcji FA3313 zapewnia szybką reakcję nawet w przypadku wykrycia śladowych ilości tlenku węgla w powietrzu. Potwierdzeniem bezpieczeństwa oraz jakości wykonania czujnika są certyfikaty wystawione przez niezależne europejskie ośrodki badawcze.

Tlenek węgla, zwany także czadem, to niebezpieczny gaz, który może uszkodzić organizm lub nawet prowadzić do zgonu. Istnieje ryzyko wystąpienia czadu w pomieszczeniach z urządzeniami grzewczymi z otwartą komorą spalania, takimi jak kominki, piece olejowe, gazowe, kotły czy kuchnie węglowe. FireAngel, jako lider technologii wykrywania zagrożeń, od lat specjalizuje się w produkcji detektorów chroniących przed tlenkiem węgla i pożarem.

Czujnik FA3313 posiada nowoczesny sensor elektrochemiczny, opracowany w zakładach PACE-Sensor w Kanadzie. Potwierdzeniem wysokiej jakości urządzenia są certyfikaty BSI zgodności z normami EN50291-1:2018 oraz EN50291-2:2019. Detektor spełnia także wymogi najnowszych przepisów dotyczących wyrobów budowlanych oraz posiada Znak Budowlany B.

FireAngel FA3313 wyposażony został w unikalną technologię, która pozwala na zwiększenie czułości sensora w przypadku wykrycia niewielkiej ilości tlenku węgla. W razie wykrycia zagrożenia urządzenie poinformuje o tym za pomocą sygnału optycznego i głośnego alarmu o natężeniu 85 dB. Dzięki wbudowanemu systemowi autokontroli czujnik na bieżąco sprawdza swoje działanie i informuje o ewentualnych problemach.

FA3313 jest łatwy w montażu i obsłudze. Może być zainstalowany za pomocą płytki montażowej do ściany lub postawiony w dowolnym miejscu. Urządzenie posiada 10-letni okres gwarancji i żywotności oraz informuje o końcu okresu trwałości i konieczności wymiany na nowy.